

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Guðjón Samúelsson

Upphafleg notkun: Kirkja
Núverandi notkun: Kirkja



Flateyarkirkja 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Ris	Reykháfur		
	Reykháfur	Turn		
	Turn	Ris		
Saga	Útitróppur			

Flateyarkirkja er steinsteypuhús með turn við framhlið með lágt sveigt píramítaþak og trékrossi efst. Þak kirkju er krossreist og klætt bárujárni en turnþak er koparklætt. Veggir eru múrhúðaðir, sökkuþak er í gólfhæð, tannstafur undir þakskeggi kirkju og turns og múraðar vindskeiðar undir þakbrúnum. Á hvorri hlið kirkju eru þrír bogadregnir smárúðóttir gluggar, tveir minni ofarlega á framstafni hvorum megin turns og tveir á austurstafni neðarlega, annar þeirra blindaður. Lítil bogagluggi er á hvorri hlið turns og hljómpof ofarlega á þremur hliðum. Yfir kirkjudyrum er smárúðóttur hringgluggi. Bogadregnar kirkjudyr eru á framhlið turns og fyrir þeim spjaldsettar vængjahurðir og múraður faldur umhverfis. Fram undan kirkjudyrum eru steinsteyptar tröppur með tveimur þrepum sem ganga fram og til hliðar með turninum.

Forkirkja er í turni og spjaldsettar vængjahurðir að framkirkju. Söngloft er yfir fremsta hluta framkirkju inn að fremstu gluggum og stigi í norðvesturhorni. Kirkjugólf undir setulofti er autt en kirkjubekkir hvorum megin gangs innan við fremstu glugga. Kórþak er settur þremur bogadregnum stúkum. Fyrir miðju er opin stúka og í henni er altarið og altarismynd máluð á gaflinn. Að sunnanverðu er afþiljuð stúka með skúrúðhúsi og úr henni gengið í prédikunarstóll innst í kór. Í stúkunni að norðanverðu er kynditæki en kolaofn, sem áður var í kirkjunni, er í Samkomuhúsinu í Plássinu. Veggir eru múrhúðaðir og efst á þeim er strikasylla. Yfir kirkjunni stafna á milli er múruð hvelving skreytt myndum úr sögu Flateyjar. Baltasar Samper listmálari málaði myndirnar og einnig altarismyndina. Í turni hanga tvær litlar klukkur í ramböldum og ein stór.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 26.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	Góð hlutföll og heilsteypt kirkjurými, sterk höfundareinkenni.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	Hvelving skrautmáluð og altarismynd máluð á kórþak af Baltasar.
Umhverfisgildi:	Hátt	Mikilvægt kennileiti sem sést víða að.
Upprunalegt gildi:	Hátt	Kirkjuhúsið óbreytt en gluggum, gólfefni og bekkjum hefur verið breytt.
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	Þak lélegt, steypuskemmdir.

Varðveislugildi: Hátt Vegna byggingarlistar og umhverfis.

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götmynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Flateyjarframfarastiftun
Hönnuður: Niels Björnsson

Upphafleg notkun: Þjónusta
Núverandi notkun: Menningarstarfsemi



Bókhlaðan 2005

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Rennisúð	Rennisúð		
Undirstaða:	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti	Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft Ris	Einlyft Ris		

Saga

Viðgerð á bókhlöðunni hófst árið 1979 og var unnið að henni í nokkur ár eftir áætlun Hjörleifs Stefánssonar arkitekts og fyrir styrki úr Húsafriðunarsjóði og Þjóðhátíðarsjóði. Minjavernd tók síðan við húsinu til viðgerðar og vörslu af Flateyjarhreppi árið 1986.

Bókhlaðan er timburhús með krossreist þak, 5,2 m að lengd og 3,9 m á breidd. Húsið stendur á steinhlöðnum sökkli, veggir eru klæddir listaðli og þak rennisúð og gengið frá því með trérennum og niðurföllum. Tveir sex rúðu gluggar með miðpóst eru á hvorri húshlið og einn heldur minni á framstafni uppi yfir dyrum. Til hliðar við glugga eru rásaðir faldar, strikuð brík að ofan en vatnsbretti undir, hvilftað neðanvert. Fyrir útidyrum eru tvöfaldar vængjahurðir, okahurðir að utan en spjaldsettar að innan með spjöldum sneiddum í lága píramíta. Hvorum megin dyra eru rásaðar hálf súlur, undir þeim er sléttur súlufótur en súluhöfðuð skreytt blómaskurði og strikaður bjór yfir. Húsið er eitt herbergi og yfir því bitar, strikaðir á brúnum, og gólfborð rislofts. Stigi til loftsins er í norðvesturhorni. Veggir eru klæddir spjaldaðli og hið innra er bókhlaðan ómáluð. Á loftinu er skarsúð á sperrum en gaflar óklæddir. Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Friðuð hús á Íslandi. Skrá og byggingarlýsingar. Handrit 1. október 2006; Byggða- og húsakönnun 2006, 27.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	í góðum hlutföllum og góð útfærsla einstakra bygginarluta
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	byggt sem bókhlaða og er elsta varðveitta bókasafnshús á landinu
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti húsapýrpingar á Hólum
Upprunalegt gildi:	Hátt	flutt úr stað, breytt að utan í gegnum árin en fært til upprunalegs horfs
Tæknilegt ástand:	Hátt	í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna gildis fyrir byggingarlist, menningarsögu og umhverfi

Verndarflokkar: Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Brynjólfur Bogason Benediktson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Hermannshús 2005

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Skúr byggður við norðurhlið 1898.	
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Rennisúð	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti		
Útlit:	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Kvistir Ris	Einlyft Kjallari Viðbygging Kvistir		
Saga	Reykháfur	Inngönguskúr (bíslag) --		

Hermannshús er einlyft timburhús með krossreist þak, 8,9 m að lengd og 5,7 m á breidd, og með anddyri með skúrþak við suðurhlið, 3,4 m að lengd og 2,4 m á breidd og skúrviðbyggingu með skúrþak við norðurhlið, 4,5 m að lengd og 2,1 á breidd. Við austurgafli Hermannshúss stendur Gunnlaugshús. Hermannshús stendur á steinhlöðnum og steiptum sökkli, veggir eru klæddir listapili og þök bárujárnsklædd. Á suðurhlið þaks er þakkvistur með skúrþak og fjögurra rúðu glugga með miðpóst en tveir kvistir á norðurhlið með fjögurra rúðu glugga og reykháfur á mæni hússins. Suðurkvistur er klæddur listapili en norðurkvistar sléttu járn. Tvíþósta gluggi með níu rúðum er á suðurhlið austan inngönguskúrs en sex rúðu gluggi með miðpóst vestan við skúrinn. Fjórir gluggar sömu gerðar eru á vesturgafli, þar af einn á bakdyraskúr og tveir á norðurhlið hússins. Á gaflhyrnu eru tveir einnar rúðu gluggar og hálfhring-gluggi efst uppi undir mæni. Útidyr eru á vesturhlið anddyris og dyr eru á norðurhlið skúrviðbyggingar. Í anddyri er forstofa innaf útidyrum og baðherbergi í austurhluta. Úr forstofu er gengið inn á gang og í honum er stigi upp á loft. Stofa er í suðvesturhluta hússins, eldhús í suðausturhluta, önnur stofa í norðausturhluta en í norðvesturhluta hússins og skúrviðbyggingu er geymsla en þar eru innréttingar frá því að verslunarrekstur var í húsinu. Upp af stiga er framloft og herbergi í hvorum enda. Veggir í anddyri, gangi inn af því og í skúrviðbyggingu eru klæddir strikuðum panelborðum. Veggir í vesturhelmingi hússins eru klæddir spjaldapili en plötuklæddir í austurhluta. Á jarðhæð eru loft plötuklædd milli bita, loft í anddyri og skúrviðbyggingu eru panelklædd. Í risi eru veggir panelklæddir og súð í herbergjum báðum panelklædd neðan á bita en á milli bita á framlofti.

Varðveislumat:		
Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	hús í ágætum hlutföllum en breytingar á klæðningu að utan og innan draaa úr hvaðnnaarlist hess
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	elsta húsið í Flatey og mikilvægt fyrir verslunarsögu
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti byggðarinnar syðst í þorpinu
Upprunalegt gildi:	Hátt	breytingar á klæðningu að utan og innan
Tæknilegt ástand:	Hátt	í sæmilegu ástandi
Varðveislugildi:	Hátt	vegna menningarsögu og umhverfis
Verndarflokkar:	Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Brynjólfur Bogason Benediktson
Hönnuður: Jóhann Moul

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Gunnlaugshús 2005

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Gaflsneitt þak		
Þakklæðning:	Rennisúð	Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft Ris Inngönguskúr (bíslag) Kvistir	Einlyft Kvistir Reykháfur Ris Gaflsneiðing		

Saga

Gunnlaugshús er einlyft timburhús með bratt þak sneitt efst á göflum, 5,6 m að lengd og 7,7 m á breidd, og með anddyri með skúrpak við norðurhlið, 2,9 m að lengd og 2,6 m á breidd. Húsið er byggt við austurgafli Hermannshúss. Gunnlaugshús stendur á steinhlaðnum og steiptum sökkli, veggir eru klæddir strikuðu listapili og hæðarskilistlar eru yfir gaflgluggum. Þök eru klædd bárujárn og þakkvistur með bröttu skúrpaki er á hvorri hlið og í þeim sex rúðu gluggi með miðpóst. Reykháfur er á mæni vestarlega. Á húsinu eru 11 sex rúðu gluggar með miðpóst; tveir á vesturgafli og er annar þeirra á anddyri, einn á norðurhlið, sex á austurgafli og tveir á suðurhlið. Að auki eru á húsinu tveir þriggja rúðu gluggar; annar á vesturgafli en hinn á norðurhlið anddyris, og þrír einnar rúðu gluggar; einn á austurhlið anddyris og tveir á gaflhlaði austan megin. Útidyr eru á austurhlið anddyris og fyrir þeim okahurð.

Inn af útidyrum er forstofa og baðherbergi. Gangur með stiga er inn af forstofu og eldhús í norðausturhluta og stofa sunnan megin í húsinu. Upp af stiga er framloft og stigi upp í ris. Kames er að sunnanverðu inn af framlofti og herbergi fyrir miðjum austurgafli en súðarkompur inn af því hvorum megin. Anddyri og suðurhluti hússins eru klædd standpiljum og súð í anddyri er klædd borðum og í eldhúsi er loft borðaklætt milli klæddra bita. Stofan er klædd brjóstpili með sneiddum spjöldum að neðan og standpiljum að ofan og loft reitaklætt með spjöldum sneiddum í lágan píramíta milli klæddra strikaðra bita. Á efri hæð er gaflherbergi klætt brjóstpili með reitum að neðan og standpiljum að ofan og loft yfir úr borðum á klæddum bitum. Aðrir veggir eru klæddir standpili, súð klædd reisifjöl og loft á framlofti og í kamesi klædd sléttfelldum borðum milli bita.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	sérstakt hús og verðugur fulltrúi timburhúsa með þaksneiðingu undir harrókáhrifum
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	mikilvægt fyrir verslunarsögu Flateyjar
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti byggðarinnar syðst í þorpinu
Upprunalegt gildi:	Hátt	húsinu hafði verið mikið breyt en það hefur verið fært til upprunalegrar ærðar
Tæknilegt ástand:	Hátt	í mjög góðu ástandi
Varðveislugildi:	Hátt	vegna byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis
Verndarflokkar:	Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti	

Fyrsti eigandi: Sigurður Jenson
Hönnuður: ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Klausturhólar 2005

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt			
Útlit:	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Ris Reykháfur Útitröppur	Viðbygging Kjallari Útitröppur Reykháfur Ris		
Saga	...			

Klausturhólar er einlyft timburhús með krossreist þak, 9,5 m að lengd og 7,6 m á breidd, og með anddyri við austurstafn með lágt risþak, 2,6 m að lengd og 2,3 m á breidd. Húsið stendur á háum steinhlöðnum múrhúðuðum kjallara. Veggir eru klæddir bárujární og frá þeim gengið með hornborðum og vindskeiðum. Þök eru bárujárnsklædd, þakgluggi á báðum hliðum og reykháfur á mæni. Á húsinu eru átta krosspóstagluggar með sex rúðum; þrír á hvorri hlið og tveir á vesturstafni. Tveir tveggja rúðu gluggar og sex rúðu gluggi með miðpóst eru á hvorri gaflhyrnu. Þriggja rúðu gluggi með þverpóst er að auki á austurstafni. Þrír kjallaragluggar eru á hvorri húshlið. Á anddyri norðan megin er tveggja rúðu gluggi og fjöggra rúðu gluggi á austurstafni. Trétröppur eru að útidyrum á suðurhlið anddyris og fyrir þeim vængjahurðir á okum og spjaldsett innri hurð. Lágur kjallaradyr með okahurðum eru á austurstafni anddyris.

Inn af útidyrum er fordyri og baðherbergi við austurg afl. Í forstofu er stigi upp í ris og niður í kjallara. Herbergi er í suðausturhluta hússins, eldhús í suðvesturhluta og þrjú herbergi við norðurhlið. Upp af stiga er framloft, tvö herbergi við austurg afl og eitt að vestanverðu. Í kjallara eru fjögur herbergi. Kjallaraveggir eru múrsléttaðir en milliveggir klæddir panelborðum og loft eru borðaklædd milli bita. Veggir á jarðhæð og efri hæð eru klæddir strikuðum panelborðum, loft panelklædd neðan á bita og súð panelklædd neðan á sperrur nema í norðausturherbergi, þar er borðaklæðning ofan á sperrum.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Friðuð hús á Íslandi. Skrá og byggingarlýsingar. Handrit 1. október 2006; Byggða- og húsakönnun 2006, 28.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	hús í prýðilegum hlutföllum og látlaus en vönduð útfærsla
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	íbúðarhús prófasts, flutt tilsniðið til landsins frá Noregi
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti húsapyrpingar á Hólum, sést víða að
Upprunalegt gildi:	Hátt	lítið breytt, en var komið í mikla niðurníðslu þegar viðgerð hófs
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar: Friðlýst hús - blár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Jón Guðmundsson
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Þjónusta / Frístundir/sumarhús



Vogur 2006

Gerð húss:

Upphafleg:

Núverandi:

Helstu breytingar:

Hönnuðir breytinga:

Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar
Útveggir:	Timbur	Timbur
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak
Þakklæðning:	Timburspónn	Bárujárn
Undirstaða:		Hlaðin í múr
Útlit:	Tvílyft	Viðbygging
	Inngönguskúr (bísлаг)	Kjallari
	Ris	Tvílyft
	Reykháfur	Ris
		Reykháfur

Saga

Af ljósmyndum má ráða að nokkrar breytingar hafi verið gerðar á gluggasetningu á vesturstafni hússins og á skúrviðbyggingum. Í upphafi voru gluggar í húsinu með opnanlegum þverrima að ofanverðu, enginn skúr var við norðurhlið og á húsinu var spónlagt þak. Ný veggklæðning og gluggar voru sett á húsið um 1990. Listar á listapili eru festir með stjörnuskrúfum, gólfborð og veggplötur á jarðhæð hússins eru felld ofan á eldri klæðningar.

Vogur er tvílyft timburhús með risþak og viðbygg-ingar með skúrþak eru við báðar hliðar. Húsið stendur á steinhlöðnum og steiptum sökkli, kjallari er undir suðurhluta hússins og súrviðbyggingu við suðurhlið. Veggir eru klæddir strikuðu listapili og hornborðum. Þök eru klædd bárujárni og á hvorri hlið er þakgluggi. Á húsinu eru 15 krosspóstagluggar; tveir á austurstafni, fjórir á hvorri hlið og fimm á vesturstafni. Í þeim eru rammar og sex rúður en þó ekki á norðurhlið, þar eru þverrimar fellir í karm og póst. Að auki eru tveir krosspóstagluggar á hvorum skúr og einn einnar rúðu gluggi á norðurskúr. Útidyr eru á austurhlið norðurskúrs og tréþallur framan við þær og tvennar dyr eru á suðurskúr.

Forstofa og salerni eru í norðurskúr, á jarðhæð hússins eru stofa, stigi og búr í suðausturhorni. Í suðurskúr eru forstofa og salerni í austurenda og eldhús í vesturhluta. Á efri hæð er framloft upp af stiga og fjögur herbergi; tvö við hvorn gafl og er eldhús í norðausturherbergi og er innangengt á milli herbergja. Í risi er framloft upp af stiga og salerni undir súðinni að norðanverðu og herbergi við hvorn gafl. Veggir, loft og súð á jarðhæð hússins og í skúrum eru klæddir plötum og er eldri klæðning hússins undir þeim. Á efri hæð og í risi eru veggir klæddir strikuðum panelborðum nema risherbergi að vestanverðu sem klætt er standþiljum.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	reisulegt hús í góðum hlutföllum
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	mikið gildi vegna atvinnu- og búsetusögu
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti heildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	viðbyggingar og breytingar á byggingarlistarlegum sérkennum; bjórar fjarlægðir af gluggum
Tæknilegt ástand:	Hátt	í ágætu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Bent Jónsson
Hönnuður: ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Bentshús 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1926 settir tvíþósta krossþósta-gluggar í stað einþósta krossþósta.	
Útveggir:	Timbur	Bárujárni		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárni		
Undirstaða:		Hlaðin í múr		
Útlit:	Tvílyft Inngönguskúr (bíslag) Ris Reykháfur Útitröppur	Tvílyft Viðbygging Útitröppur Reykháfur Ris		
Saga				

Bentshús er tvílyft timburhús með lágt risþak og tveggja hæða viðbyggingu með skúrþak við norðurhlið. Húsið stendur á steinhlaðinni og steyptri undirstöðu og veggir eru klæddir bárujárni og hornborðum. Þak er bárujárnsklætt og á því norðanveru eru tveir reykháfar úr málm og þakgluggi að sunnanverðu. Á framhlið hússins eru þrír níu rúðu tvíkrossþóstagluggar og einn á vesturstafni. Tveir sex rúðu krossþóstagluggar eru á hvorum stafni og einnar rúðu gluggi efst á gaflhyrnu. Á norðurhlið eru tveir sex rúðu krossþóstagluggar, tveir á viðbyggingu og á henni eru einnig tveir sex rúðu gluggar með miðþósti. Útidyr eru á vesturhlið viðbyggingar og fyrir þeim spjaldahurð og steinsteyptur pallur framan þeirra og tröppur með þremur þrepum. Í húsinu er íbúð á hvorri hæð. Inn af útidyrum er anddyri, stigi upp á efri hæð og baðherbergi undir stiga. Úr anddyri er gengið inn í forstofu í íbúð neðri hæðar um spjaldsetta og glerjaða hurð með fjöggra rúðu þverglugga yfir. Herbergi er við vesturgöfl og tvær stofur við suðurhlið með rennihurðum á milli, borðstofa er inn af forstofu að austanverðu og eldhús í viðbyggingu. Veggir í anddyri eru panelklæddir, forstofa og herbergi eru klædd spjaldapili, stofur báðar veggfóðraðar, borðstofa er klædd brjóstþili og plötum og eldhús er panelklætt. Loft í forstofu er klætt panil og borðum neðan á bita og í herbergi er panelklætt milli bita. Suðvesturstofa er borðaklædd neðan á bita, loft í suðurstofu er strekkt með málningarpappír og í báðum stofum eru rósettur í lofti og gipsverklistar í suðurstofu. Loft í borðstofu er plötuklætt neðan á bita en plötuklætt milli bita í eldhúsi.

Upp af stiga er framloft og baðherbergi að austanverðu. Gangur er næst framlofti, stofa í suðvesturhluta, kames í norðvesturhorni, stofa við miðja suðurhlið, herbergi í suðausturhorni og eld-hús að norðaustanverðu. Framloft og baðherbergi

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	gluggabreyting, 9 rúðu í stað 6 rúðu, dregur þó úr heildarmynd
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	mikilvægt fyrir byggða- og atvinnusögu
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti heildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	gluggabreytingar, bárujárni í stað listapils og viðbygging við norðurhlið draga niður unndrunalegt gildi
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Guðmundsson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Vinaminni 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Byggt við norðurhlið eftir 1913.	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Portbyggt	Portbyggt		
	Ris	Inngönguskúr (bíslag)		
	Reykháfur	Ris		
Saga	Inngönguskúr (bíslag)	Reykháfur		

Vinaminni er einlyft portbyggt timburhús með risþak. Við norðurhlið er portreist viðbygging með risþak og anddyri við suðurhlið með lágt risþak. Húsið stendur á steinhlöðnum sökkli og veggir eru klæddir bárujárn og hornborðum. Þök eru bárujárnsklædd, á mæni aðalbyggingar er reykháfur og þakgluggi á suðurhlið. Á húsinu eru sjö fjögra rúðu krosspóstagluggar og fjórir tvípósta með níu rúðum, þar af þrír á viðbyggingu og á hvorri gaflhyrnu hennar eru litlir fjögra rúðu kross-póstagluggar. Útidyr eru á vesturhlið anddyris og fyrir þeim glerjuð spjaldahurð. Fram undan þeim og meðfram vesturhlið hússins er trépullur og upp á hann tvö þrep. Inn af anddyri er gangur og stigi upp á efri hæð. Af gangi er gengið í herbergi í suðvesturhluta og baðherbergi í suðausturhluta. Opið er af gangi inn í borðstofu og eldhús í norðurhluta hússins. Upp af stiga er framloft þvert um húsið, herbergi við vesturgafli, annað minna við austurgafli og inn af því kames að sunnanverðu. Stofa er í viðbyggingu og stigi í eldhúsi upp á loftherbergi yfir henni. Veggir í anddyri og baðherbergi eru plötuklæddir og panelklæddir veggir eru á gangi, í borðstofu, eldhúsi og á efri hæð. Í anddyri er plötuklædd súð, í herbergi er loft plötuklætt á milli bita og í borðstofu, eldhúsi og baðherbergi er loft á bitum. Súð á efri hæð er panelklædd. Stofuveggir í viðbyggingu eru panelklæddir, loft plötuklætt á milli bita en í risi eru veggir og súð plötuklædd. Panelklæddir veggir á jarðhæð aðalbyggingar og viðbyggingar og risloft yfir henni eru ómáluð en að öðru leyti er húsið málað að innan.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 43.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	látlaust alþýðuhús
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	vægi fyrir byggðasögu
Umhverfisgildi:	Hátt	mikið gildi sem hluti heildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	gluggum breytt, viðbygging við norðurhlið
Tæknilegt ástand:	Hátt	í ágætu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna menningarsögu, byggingarlistar og umhverfis

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Magnús vert Magnússon

Upphafleg notkun: lðnaður
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Veertshús - austurendi 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Hækkað í tvær hæðir. Enn síðar sett á húsið lágt risþak í stað skúrþaks.	Bogi Guðmundsson, smiður og kaupmaður
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Einhalla (skúrþak)	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti	Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft	Tvílyft Inngönguskúr (bíslag) Ris Reykháfur		

Saga

Austurendi Vertshúss er tvílyft timburhús með lágt risþak. Við bakhlið þess er anddyri með skúrþak. Húsið stendur á steinhlóðnum sökkli, veggir eru klæddir strikuðu listapili og þök bárujárni. Reykháfur úr málmí er upp úr þaki að norðanverðu við austurstafn Vertshúss. Á húsinu eru sex rúðu krosspóstagluggar; fjórir á framhlið, tveir á austurstafni og þrír á bakhlið. Tveggja rúðu gluggi er á norðurhlið anddyris og útidyr að vestanverðu. Um glugga eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og neðan. Norðaustan við húsið er geymsluskúr með risþak, plötuklæddur á veggjum og bárujárnsklæddur á þaki. Eldhús er í norðurhluta hússins, og stig upp á efri hæð og stofa að sunnanverðu. Framloft er upp af stiga og þrjú herbergi á hæðinni. Anddyri er klætt sléttum panelborðum og plötum eldhús er plötuklætt og stofa klædd standþili. Súð í anddyri er plötuklædd, í eldhúsi eru plötur í lofti á milli bita og stofuloft er plötuklætt neðan á bita. Á efri hæð eru veggir plötuklæddir og súð klædd sneiddum panelborðum. Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 45.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	Hækkun hússins dregur úr byggingarlist þess og þá sérstaklega þegar horft er á eldra húsið, vesturendann.
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hluti atvinnu- og byggðasögu
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti götummyndar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	mikið breytt frá fyrstu gerð; hæð byggð ofan á húsið, þakgerð, gluggar
Tæknilegt ástand:	Hátt	í ágætu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis og atvinnu- og byggðasögu

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: Magnús vert Magnússon

Upphafleg notkun: Íbúð / Þjónusta
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Vertshús - vesturendi 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Timburspónn	Bárujárnn		
Undirstaða:	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti	Hlaðin í múr		
Útlit:	Tvílyft Ris Reykháfur	Tvílyft Inngönguskúr (bíslag) Ris Reykháfur Útitróppur		

Saga

Vertshús er tvílyft timburhús með risþak. Húsið stendur á steinhlöðnum sökklí, framhlið og vesturgafi eru klædd vatnsklæðningu og hornborðum en bakhlið lóðréttum panelborðum. Þak er bárujárnsklætt, reykháfur er á mæni og þakgluggi að sunnanverðu. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; sex á framlið, fimm á vesturstafni, þrír á bakhlið auk eins þriggja rúðu glugga og einn á gaflihlæði að austanverðu. Um glugga eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og neðan. Útidyr eru á miðri framhlið og fyrir þeim tvöfaldar spjaldsettar vængjahurðir og fjöggra rúðu þvergluggi. Um dyrnar eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og steinsteypt stétt fram undan þeim. Við austurstafn hússins er tveggja hæða viðbygging, sjá Vertshús – austurendi.

Inn af útidyrum er forstofa og stigi upp á efri hæð. Stofur eru við framhlið hvorum megin gangs, eldhús við bakhlið og baðherbergi inn af því við austurgafi. Upp af stiga er framloft með stiga upp í ris, herbergi hvorum megin þess við framhlið og eru kojur í herberginu að austanverðu frá því að greiðasala var rekin í húsinu. Við bakhlið eru þrjú herbergi. Í risi er afþiljað herbergi við vesturgafi. Veggir á jarðhæð eru klæddir strikuðum panelborðum og suðausturstofa er klædd spjaldapili með strikuðum panelborðum. Í forstofu og suðvesturstofu er loft á bitum en í öðrum herbergjum á jarðhæð er plötuklæðning á milli bita. Framloft er klætt strikuðum og sléttum panelborðum, suðvesturherbergi er klætt standpili og sléttum panil, norðvesturherbergi er klætt strikuðum og sléttum panelborðum, miðherbergi við bakhlið er klætt standpili og strikuðum og sléttum panelborðum, norðausturherbergi er klætt standpílum og suðausturherbergi er klætt standpílum og strikuðum panelborðum. Á efri hæð er loft á bitum. Vesturherbergi í risi er klætt standpili og sneiddum panelborðum súð borðaklædd neðan á sperrur en að austanverðu er

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	í góðum hlutföllum og vel útfært hús
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	veitinga- og gistasaa um langt árabil
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti götummyndar
Upprunalegt gildi:	Hátt	húsið heldur vel upprunalegri gerð og frágangi
Tæknilegt ástand:	Hátt	í ágætu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna byggingarlistar, umhverfis og mennignarsögu

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götummynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður: VT-teiknistofan

Upphafleg notkun: Frístundir/sumarhús
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Myllustaðir 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Portbyggt Ris	Einlyft Portbyggt Reykháfur Ris Inngönguskúr (bíslag)		

Saga

Myllustaðir er einlyft portbyggt timburhús með risþak. Anddyri með risþak er við bakhlið þess. Húsið stendur á steinsteyptum sökkli, veggir eru klæddir listapili og þök bárujárni. Norðan við húsið er skúr með listapil á veggjum og koparklætt risþak og reykþáf. Tréþallur er á milli húss og skúrs og tréveggur að austanverðu. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; fjórir á framhlið, tveir á vesturstafni, þrír á bakhlið og einn á austurstafni. Á vesturstafni eru tveir fjögur rúðu gluggar með miðpóst. Efst á framhlið eru fjórir tveggja rúðu gluggar með miðpóst og einn á bakhlið. Þrír einnar rúðu gluggar eru á bakhlið, einn á anddyri og annar á austurstafni. Útidyr eru á vesturhlið anddyris. Á geymsluskúr er fjögur rúðu gluggi á vesturstafni, annar á bakhlið og þrír einnar rúðu gluggar og dyr á suðurhlið.

Á jarðhæð hússins er baðherbergi, eldhús í austurenda og stofa í vesturenda og stigi upp á loft, þar er stofa í vesturenda og tvö herbergi í austurenda. Veggir eru klæddir brjóstþili með strikuðum panelborðum að neðan og sléttum plötum að ofan, loft á jarðhæð er panelklætt neðan á bita og á efri hæð er súð plötuklædd og loft klætt strikuðum panelborðum neðan á skambita. Í skúr er geymsla, kyndiklefi og þvottaaðstaða, veggir og súð eru plötuklædd.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 45.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	hús sem að sumu leyti tekur mið af eldri húsgerðum en útfærsla ekki sannfærandi: alúmmar undir hakskeggi og listar skrúfaðir á með
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	hefur ekki sérstakt menningarsögulegt gildi
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti götummyndar en sker sig úr öðrum húsum þar sem þar er í beinni línu við næsta hús
Upprunalegt gildi:	Hátt	nýtt hús óbreytt
Tæknilegt ástand:	Hátt	í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi: Miðlungs hefur ekki sérstakt varðveislugildi en er hluti heildar

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Magnús Jónsson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Strýta 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1922 Byggt 1918, flutt suður á eyjuna 1922 og flutt á núverandi stað 1977.	
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak	1977 Húsið lengt í kjölfar flutings 1977.	
Þakklæðning:	Bárujárn	Mótaðar málþlötur		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft Portbyggt Kjallari Ris Reykháfur	Reykháfur Ris Kvistir Inngönguskúr (bíslag) Einlyft		
Saga				

Strýta er einlyft portbyggt timburhús með risþak og anddyri með risþak er við framhlið. Húsið stendur á steinsteyptum stoðum og á milli þeirra er klætt með láréttum borðum. Veggir eru klæddir bárujárni og hornborðum. Þök eru klædd báruðum asbestsplötum og reykháfur með reykrör er við mæni á suðurhlið þaks. Mismunandi gluggagerðir eru á húsinu og um þá einfaldir faldar til hliða og vatnsbretti að ofan og neðan og barokskorin fjöl undir neðra vatnsbretti. Á því eru fimm gluggar með þremur rúðum og þverpóst ofarlega og einum lóðréttum pósti ofan hans. Einn þeirra er á framhlið og tveir á vesturstafni og tveir á bakhlið. Þrír gluggar eru með sex rúðum milli lóðréttis og láréttra pósta; einn á hvorri hlið og einn á austurstafni. Á framhlið er að auki gluggi með þremur rúðum og þverpóstum og tveir einnar rúðu gluggar á austurstafni. Tveggja rúðu gluggi er á suðurhlið anddyris og dyr á vesturhlið og tréfallur framan þeirra. Á bakhlið er lúga á milli stoðstökkla að geymslu undir húsinu. Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 46.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	hlutföll ekki góð, frágangur á undirstöðum ekki sannfærandi, ytra byrði breytt
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	þversagnakennt kannski en húsið hefur gildi fyrir byggðasögu þar sem það hefur verið flutt tvisvar
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti veikrar götummyndar
Upprunalegt gildi:	Hátt	breytt að utan, sökkull, veggklæðning og gluggar
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist vera í þokkalegu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götummynd - rauður litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Einar Jónsson
Hönnuður: Ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Einarshús 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Byggt hefur verið við austurgæfl og norðurhlíð og þaki lyft.	
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Einhalla (skúrþak)		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft Glerskáli/Sólstofa Ris Reykháfur	Tvílyft Inngönguskúr (bíslag) Reykháfur Viðbygging		

Saga

Skrína er ein- og tvílyft timburhús. Miðhluti hússins, sem jafnframt er elsti hluti þess, er einlyftur og með risþak að sunnanverðu og reykháfi á mæni. Við norðurhlíð þess er tvílyft viðbygging með skúrþak sem nær upp á mæni elsta hlutans. Einlyft skúrviðbygging með lágt risþak er við suðurhlíð og austurstafn hússins. Húsið stendur á steinhlöðnum og steiptum sökkli, veggir eru klæddir listapili og þök bárujárni. Á húsinu eru gluggar með sex rúðum, miðpósti og þverpóstum og útidyr á vesturhlíð skúrviðbyggingar.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggð- og húsakönnun 2006, 47.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	frekar fábrotin byggingarlist þar sem breytingar með viðbyggingum hafa dregið úr gildi hvannarlistar
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Húsið er mikið breytt frá upprunalegri gerð og norðurhluta þaks hefur verið lyft upp.
Umhverfisgildi:	Hátt	austasta húsið við Vertshússtíg og afmarkar byggðina til austurs
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	mikið breytt með viðbyggingum og hækkun á þaki
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist í góðu ástandi

Varðveislugildi:	Hátt	vegna umhverfis en byggingarlist og breytingar draga úr gildi hússins
Verndarflokkar:	Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Jóhannes Bjarnason
Hönnuður: ókunnur

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Bjarg 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Húsið var forskalað um árabíl en var fært til upprunalegs horfs um 2000.	
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti	Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Ris Reykháfur	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Ris		

Saga

Bjarg er einlyft timburhús með krossreist þak og anddyri með skúrþak við framhlið. Veggir eru klæddir strikuðu listapili og þök bárujárn. Þakgluggi er á norðurhlið. Undir þakskeggi, framan á sperrutám, er táborð ávalt á neðri brún og hornborð annars vegar á hverju horni og vatnsbretti neðst á veggjum. Á húsinu eru tíu sex rúðu gluggar með miðpóst; þrír á hvorri hlið og tveir á hvorum stafni. Auk þeirra er á hvoru gafhlæði fjöggra rúðu gluggi með miðpóst. Yfir gluggum á stöfnum er lágur bjór. Einnar rúðu gluggi er á suðurhlið anddyris og dyr á vesturhlið og trépallur framan þeirra. Geymsluskúr er norðaustan við húsið, klæddur listapili og hornborðum, þak bárujárn og dyr eru á hvorum stafni hans.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 46.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	góð hlutföll og mjög vandaður frágangur
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hluti byggðasögu
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti götummyndar
Upprunalegt gildi:	Hátt	við viðgerð hússins var það fært til upprunalegs horfs að mestu; veggir klæddir strikuðu listabili. aluðar eru vandaðir og allur frágangur heirra í góðu ástandi
Tæknilegt ástand:	Hátt	

Varðveislugildi: Hátt vegna byggingarlistar, menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götummynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorsteinn Bergsson

Hönnuður: Grétar Markússon og Stefán Örn stefánsson

Upphafleg notkun: Frístundir/sumarhús

Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Skólinn 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Reykháfur	Reykháfur		

Saga

Skólahúsið er einlyft steinsteypt hús með lágt risþak, að hluta til portbyggt. Íbúð er í hvorum helmingi hússins. Veggir eru múrhúðaðir og sökkulbrún á þeim neðarlega. Þak er bárujárnsklætt, reykháfur er á mæni á miðju húsi, tvískiptur þakgluggi er á mæni hvorum megin hans og tveir þakgluggar á norðurhlið. Fjórir stórir tvíkross-póstagluggar eru á suðurhlið hússins. Ofan þverpósts eru þrír fjöggra rúðu ramar en að neðan tveir þriggja rúðu ramar og einnar rúðu rammi fyrir miðju. Á bakhlið eru tvennar útidyr og fjórir tveggja rúðu gluggar, tveir sex rúðu krosspósta-gluggar eru á austurstafni og einn á vesturstafni auk dyra með tvöföldum vængjahurðum. Efst á gafhlæði hvorum megin er fjöggra rúðu hringgluggi.

Í vesturhluta hússins er herbergjaskipan með þeim hætti að inn af útidyrum er forstofa og stigi. Austan megin anddyris er baðherbergi en herbergi við vesturgöf. Við suðurhlið er stofa og eldhús og rýmið opið upp undir súð en hluti rishæðar gengur inn yfir stofuna. Upp af stiga er framloft, kames við norðurhlið og herbergi við vesturgöf. Veggir eru ýmist klæddir strikuðum panelborðum eða sléttum plötum. Loft er plötuklætt neðan á bita en súð panelklædd.

Geymsluskúr með kyndiklefa er norðan við húsið. Veggir eru klæddir slagbili og á skúrnum er torflagt skúrþak.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 49.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	Í góðum hlutföllum og vandlega útfært hús
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	hið ytra tekur húsið mið af gamla slólahúsinu sem þarna stóð 1909-1992
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti heildar, afmarkar byggðina til austurs
Upprunalegt gildi:	Hátt	nýtt hús óbreytt
Tæknilegt ástand:	Hátt	Í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar: Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Gestur Oddfinnur Gestsson
Hönnuður: Gestur Oddfinnur Gestsson

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Sólheimar 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft Portbyggt Kvistir Svalir	Portbyggt Einlyft Útitröppur Svalir		
Saga	Ris -	Kjallari -		

Sólheimar er einlyft portbyggt timburhús á steinsteyptum kjallara. Á húsinu er risþak og stór þakkvistur hvorum megin með skúrpak og reykháfur við mæni að austanverðu. Inndregnar svalir eru á gaflhlaði að sunnanverðu. Þær ganga lítið eitt fram úr vegg og um þær handrið með láréttum borðum. Veggir eru klæddir slagpili og þak bárujárn. Á húsinu eru sex gluggar með fjórum misstórum rúðum og láréttum pósti ofarlega og lóðréttum pósti út við hlið, ýmist til hægri eða vinstri. Einn slíkur gluggi er á hvorum kvisti, tveir á suðurstafni, einn á bakhlið og einn á norðurstafni. Á framhlið er tveggja rúðu gluggi með þverpóst ofarlega, á suðurstafni eru tveir einnar rúðu gluggar hvorum megin svaladyra og á norðurgafhlhrynu eru þrír einnar rúðu gluggar. Fimm einnar rúðu gluggar eru á kjallara og einn þriggja rúðu. Kjallaradyr eru á austurhlið nærri suðurstafni. Útidyr eru á framhlið norðanverðri og fyrir þeim tvöfaldar hurðir, spjaldsettar og glerjaðar. Fram undan þeim eru steinsteyptar tröppur. Inn af dyrum er forstofa með stiga, stofa og herbergi í suðurhluta en eldhús og borðstofa í norðurhluta. Upp af stiga er framloft, þrjú herbergi í suðurhluta en geymsla og baðherbergi í norðurhluta. Veggir í forstofu og stofu eru klæddir strikuðum panelborðum en önnur herbergi plötuklædd. Loft í forstofu er klætt málningarpappír en önnur loft plötuklædd. Veggir á framlofti eru panelklæddir, miðherbergi að sunnanverðu er klætt brjóstpili að neðanverðu með krossviðsplötum í reitum en að ofan eru veggir veggfóðaðir. Önnur herbergi og loft og súð eru plötuklædd.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 48.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	hlutföll ekki góð, kvistur ólögulegur
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	tengist skólasögu Flateyjar, dæmi um húsgerð og frágang fjórða áratugarins
Umhverfisgildi:	Hátt	áberandi kennileiti og afmarkar byggðina að austan
Upprunalegt gildi:	Hátt	lítið breytt frá uphafi
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist vel við haldið

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Landbúnaður
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Útihús við Sólheimar í viðgerð 2006.

Mynd vantar

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft Ris	Einlyft Ris		

Saga

Þegar byggða- og húsakönnun var gerð í Flatey árið 2006 stóð yfir viðgerð á sambyggðu fjósi, hlöðu og hjalli sem standa austan við Sólheima. Húsið er timburhús á hlöðnum og steiptum sökkli með risþak. Hlaðan og hjallur eru undir sama þaki, hlaða að vestanverðu en hjallur í austurenda. Þvert á hlöðuna að sunnanverðu er fjós.

Við endurskoðun húsakönnunar 2017 liggja ekki fyrir upplýsingar um endanlegan frágang hússins.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 48.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	Endurbyggt útihús, frágangur tekur mið af íbúðarhúsinu við hliðina, Sólheimum
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	Útihús, þurrkhjallur, hlaða og fjós, sem breytt hefur verið í geymslu
Umhverfisgildi:	Miðlungs	ágætlega staðsett fyrir aftan Sólheima og fellur að því hvað varðar efnisval og litaval
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	Miðkið breytt hvað frá gang varðar en heldur formi sínu
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi
Varðveislugildi:	Miðlungs	hefur gildi fyrir búskaparhætti og atvinnusögu eyjaskeggja en notkun
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Hermann og Þorvarður Kristjánssynir
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Bræðraminni 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Portbyggt	Portbyggt		
	Ris	Reykháfur		
	Reykháfur	Ris		

Saga

Bræðraminni er einlyft portbyggt steinsteypt hús með lágt risþak. Húsið er T-laga að grunnformi; meginhluti þess snýr í norður-suður en við vesturhlið þess er viðbygging í vestur-austur. Veggir eru múrhúðaðir og þök eru klædd trapisumótuðum plötum. Reykháfur er á mæni og á austurhlið er þakkvistur með lágt risþak og einnar rúðu glugga. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með lóðréttum pósti og þverpóstum; tveir á vesturhlið og tveir á hverjum stafni. Í glugga á gafilhlaði að vestanverðu er þó sex rúðu rammi. Útidyr eru á suðurhlið viðbyggingar og tréþallur framan þeirra og fram með suðurstafni.

Forstofa er inn af dyrum, baðherbergi í vesturenda og gangur í miðju húsinu næst forstofu. Stofa er í suðurenda, eldhús í norðurenda og stigi upp á loft. Baðstofa er upp af stiga og herbergi við suðurgafli og vesturgafli. Veggir eru ýmist klæddir panelborðum eða plötum og loft á jarðhæð eru plötuklædd á milli bita, súð í baðstofu er plötuklædd en panelklædd í herbergjunum tveimur.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 51.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	ágæt hlutföll, breytingar draga úr gildi byggingarlistar
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	elsta íbúðarhúsið í Flatey sem byggt er úr steinsteypu
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti heildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	ímúr, gluggabreyting
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna byggðaheildar og byggingarlistar

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun: þurrkhjallur
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Hjallur við Bræðraminni 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Mótaðar málþlötur		
Undirstaða:		Hlaðin úr hraungrýti/grjóti		
Útlit:	Einlyft Ris	Einlyft Ris		

Saga

Hjallur er við austurhlið hússins, einlyft timburhús með lágt risþak. Veggir eru klæddir slagþili en neðri hluti austurhliðar og norðurgafis er klæddur með yfirborðum slagþilsins. Þak er klætt trapisumótuðum þlötum. Dyr með okahurð eru á suðurstafni og einnar rúðu gluggi hvorum megin þeirra. Afþiljuð geymsla er í suðvesturhluta hjallsins. Veggir eru óklæddir að innan, þverbitar eru milli veggja og borðaklædd súð á sperrum opin upp undir mæni.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 51.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	ágæt hlutföll og byggingin sem slík góð til síns brúks en útfærsla glugga og þaks ótrúverð
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hluti atvinnu- og byggðasögu
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti heildar
Upprunalegt gildi:	Hátt	líkast til upprunalegt en gluggafrágangi og þakklæðningu breytt
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist í ágætu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Bergþór Einarsson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Alheimur 2006, verið að klæða húsið vatnsklæðningu

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Slétt blikk	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Portbyggt	Portbyggt		
	Inngönguskúr (bíslag)	Ris		
	Reykháfur	Reykháfur		
Saga	Ris	Inngönguskúr (bíslag)		

Árið 1838 byggði Ólafur Jónsson skipstjóri og beykir torfbæ á þessum stað og sem nefndur var Alheimur. Bergþór Einarsson (1883-1941) sjómaður fékk Sigurð Jóhannsson til að smíða timburhús í stað torfbæjarins árið 1922 og bjó þar með konu sinni Ingibjörgu Jónsdóttur (1890-1953). Húsið var um tíma nefnt Berþórshvoll en nafnið Alheimur var tekið upp aftur. Eftir þau bjó hér Sveinbjörn Pétur Guðmundsson kennari og fræðimaður frá Skáleyjum. Sigurberg Bogason trésmiður og Kristín Guðjónsdóttir eignuðust húsið 1951 og bjuggu í því til 1957.

Alheimur er einlyft portbyggt timburhús með rispak. Við austurhlið þess er anddyri með skúrþak. Húsið stendur á steinsteyptum sökkli, veggir eru klæddir láréttum strikuðum borðum, þak er bárujárnsklætt og reykháfur á mæni. Á húsinu eru sex þriggja rúðu T-póstagluggar; tveir á hverri hlið nema á austurhlið sem er gluggalaus. Einnar rúðu gluggi er á anddyri og útidyr á suðurhlið þess. Í anddyri er forstofa og baðherbergi innst. Eldhús með stiga er í norðurenda hússins og stofa í suðurenda. Framloft er upp af stiga og herbergi við suðurgafli. Veggir og loft í anddyri eru ófrágengin. Veggir hússins eru plötuklæddir og að auki er hluti veggja í risi klæddur strikuðum panelborðum. Loft í eldhúsi er plötuklætt neðan á bita en í stofu er klætt með plötum á milli bita og í risi er súð klædd strikuðum panelborðum og plötum.

Heimildir: Kristín Guðjónsdóttir. Viðtal 2006; Guðjón Sigurbergsson. Viðtal 2006; Lbs. 4502 4 to. Jens Hermannsson. Saga

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	ágæt hlutföll alþýðuhúss en breytingar og veggklæðningu og gluggum draga úr heildaráhrifum hvannarlistar
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	grind hússins er úr skipsviðum
Umhverfisgildi:	Hátt	afmarkar byggðina að austa
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	gluggum og veggklæðningu breytt
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Þurrkhjallur
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Hjallur við Alheim 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni: Timbur, bindingar		Timbur, bindingar		
Útveggir:		Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin úr hraungrýti/grjóti		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Ris	Ris		

Saga

Norðan við Alheim er hjallur, einlyft timburhús með risþak. Veggir og þak eru klædd bárujárn. Tveggja rúðu gluggi er á vesturstafni og tveir einnar rúðu gluggar á suðurhlið og á milli þeirra á miðri hliðinni eru dyr með okahurð. Geymsla er þiljuð af í austurenda hússins en yfir því er opið upp undir mæni stafna á milli. Veggir eru þéttklæddir undir bárujárn; með gömlu efni að ofan en nýlegu að neðanverðu þar sem áður voru rimar. Þak er borðaklætt á sperrur.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 50

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	ágæt hlutföll en veggir klæddir bárujárn og húsinu breytt úr þurrkhjalli í ævmslu
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	byggður úr efni eldra húss og byggður á öðrum stað og fluttur að Alheimi og er til vitnis um nútíð hess byggingarefnis sem fyrir hendi var hluti heildar
Umhverfisgildi:	Hátt	
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	formið líklega óbreytt en bárujárn komið í stað slagþils og rima
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist í þokkalegu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis og menningarsögu

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Bogi Guðmundsson
Hönnuður: Bogi Guðmundsson

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Bogabúð 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útveggir:	Múrsléttað	Múrsléttað		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Portbyggt	Ris		
	Ris	Portbyggt		
	Reykháfur	Reykháfur		
Saga	Viðbygging	Viðbygging		

Bogabúð er einlyft portbyggt steinsteypt hús með lágt risþak og viðbyggingu með skúrþak við austurhlið. Veggir eru múrhúðaðir og sökkulbrún er á þeim neðst. Þak er bárujárnsklætt, reykháfur með reykrör er á mæni og tveir þakgluggar á austurhlið. Á húsinu eru sex rúðu steypujárnspluggar sveigðir að ofanverðu; þrír á hverri hlið en vesturhlið er gluggalaus. Útidyr með spjaldsettri og glerjaðri hurð er á suðurhlið viðbyggingar.

Inn af dyrum er forstofa, geymsla og salerni í suðausturhorni viðbyggingar. Stofa og eldhús er á jarðhæð meginbyggingar og baðstofa í risi en herbergi í norðurenda viðbyggingar. Veggir í forstofu og herbergi eru panelklæddir, geymsla og baðherbergi eru plötuklædd en aðrir veggir múrhúðaðir. Loft í viðbyggingu er plötuklætt en í stofu er loft á bitum og í baðstofu er panelklædd súð milli sperra.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 52.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	ágæt hlutföll og góð og einföld útfærsla á steinhúsi með járngluggum. Fábrotinn alhúðustíll en hogaðreanir aluðar úr járnri æfna hví klassísk
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hefur mikið gildi fyrir verslunarsögu og er dæmi um hús frá upphafi steinstevnutímans á Íslandi þar sem stefnan var drúgað verulega með hluti heildar
Umhverfisgildi:	Hátt	
Upprunalegt gildi:	Hátt	nánast óbreytt að utan
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Sigurbrandur Jónsson
Hönnuður: Jón Jónsson

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Berg 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Byggt við norðurgafl upp úr 1936.	
Útveggir:	Slétt járn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Portbyggt	Inngönguskúr (bíslag)		
	Inngönguskúr (bíslag)	Portbyggt		
	Ris	Ris		
Saga	Reykháfur	Reykháfur		

Berg er einlyft portbyggt timburhús með risþak og viðbyggingu með skúrþak við norðurstafn og anddyri með skúrþak við austurhlið. Húsið stendur á steinhlöðnum og steyptum sökkli, veggir eru klæddir bárujárni með blikkáfellum á hornum. Þak er bárujárnsklætt og reykháfur er á mæni. Á húsinu eru tvícrosspóstagluggar með sex rúðum; tveir á vesturhlið og suðurstafni og einn á gaflhlaði að norðanverðu. Á skúrviðbygginu við norðurstafn eru þrír þriggja rúðu gluggar með lóðréttum póstum og lítill tveggja rúðu gluggi á austurhlið anddyris. Útidyr með glerjaðri spjaldahurð eru á suðurhlið anddyris. Við húsið að vestan- og sunnanverðu er spilda afgirt með trégirðingu með vírneti.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 53.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	ágætt alþýðuhús, góð hlutföll en ytri frágangur dregur úr heildarmynd hvadaindarlistar: iárnáfellur á hornum
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hluti byggðasögu og austasti fulltrúi húsa sem fyrrum stóðu vestur undir Gróluvogi
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægt vegna heildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	viðbyggingar, gluggum og veggklæðningu breytt, var áður klætt sléttu iárni. fráadanar klæðningar ekki í samræmi við hefðir
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis og gerðar þó draga breytingar úr gildi hússins

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti

Fyrsti eigandi: Árni Einarsson
Hönnuður: Árni Einarsson

Upphafleg notkun: Iðnaður
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Haflíðaskemma 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:		Pappi		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Ris	Ris		

Saga

Fyrir austan Gunnlaugshús byggðu Árni Einarsson og synir hans skemmu fyrir bátasmíði sem kölluð er Haflíðaskemma. Haflíðaskemma er einlyft timburhús með lágt rispak og stendur á steinsteyptum sökkli. Klæðning veggja er ófrágengin en þak er klætt bárujárn. Á hvorri hlið þess eru tveir þriggja rúðu gluggar með lóðréttum póstum. Stórar dyr eru á vesturgafli og fyrir þeim þrískiptar vængjahurðir klæddar sléttu járn. Hvorum megin þeirra er einnar rúðu gluggi og þvergluggi að ofan. Unnið er að viðgerð hússins og frágangi ólokið (2006).

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 53.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	þokkalegt hús til síns brúks en án sérstöðu
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hluti atvinnusögu, byggt sem bátasmíðja
Umhverfisgildi:	Miðlungs	er hluti heildar en sker sig þó nokkuð úr vegna formgerðar þess
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	unnið að er viðgerð hússins og óvíst hvað kemur út úr þeirri vinnu
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	vegna atvinnusögu, umhverfis og byggingarlistar

Varðveislugildi: Miðlungs vegna atvinnusögu, umhverfis og byggingarlistar

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorsteinn Bergsson
Hönnuður: Grétar Markússon og Stefán Örn Stefánsson

Upphafleg notkun: Geymsla
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Bogahús 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Hlaðið, torf	Hlaðið, torf		
Útveggir:	Torf	Torf		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Torf	Torf		
Undirstaða:		Hlaðin úr hraungrýti/grjóti		
Útlit:	Niðurgrafið Einlyft Ris Reykháfur	Einlyft Reykháfur Ris Niðurgrafið		

Saga

Geymsluhúsið er byggt úr timbri og steinsteypu inn í gamla steinhlaðna og steypa tóft. Gafhlöð að framan og aftan eru klædd slagþili og um húsið eru steinhlaðnir veggir allt að útidyrum á miðri framhlið. Á húsinu er tyrft risþak. Einnar rúðu gluggi er á frambili en tveggja rúðu gluggi með miðpóst á bakþili. Inn af dyrum eru tvö þrep niður á steinsteypu gólf. Veggir eru klæddir standþili og súð borðaklædd neðan á sperrur en opin upp undir mæni.

Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 32

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	nýlegt „torfhús“ með steinlímdu hleðslu í ytri veggjum og steinsteypum innri veggjum. Í síðlfu sér snotur hlutföll en hús án sérstöðu
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	byggt inn í grunn eldra húss að hluta til
Umhverfisgildi:	Miðlungs	stingur nokkuð í stúf við önnur nálæg hús vegna byggingarefnis
Upprunalegt gildi:	Hátt	húsið sem slíkt er nýlegt og óbreytt
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Miðlungs
Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsæði í byggð - grænn litur á korti

gildi hússins fellst öðru fremur í því að það er til vitnis um torfhús sem
stærsta hluti af byggðinni er byggð úr torf

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Pakkhúsið 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:			1977 Hænsnakofi við norðurhlið var rifinn	
Útveggir:		Timbur	1977.	
Þakgerð:		Mænisþak		
Þakklæðning:		Mótaðar málþlötur		
Undirstaða:		Hlaðin í múr		
Útlit:		Einlyft		
		Ris		

Saga

Norðan við Hermannshús er einlyft timburhús með risþak. Húsið stendur á steinhlöðnum og steypum sökkli, veggir eru klæddir listapili nema austurstafn sem klæddur er listuðum pappa og á þaki eru þakskífumótaðar járnþlötur. Á vesturstafni er sex rúðu krosspóstagluggi og einnar rúðu gluggi á norðurhlið. Tveggja rúðu gluggi með miðpóst er á framhlið og tvennar dyr og er spjaldahurð fyrir vestari dyrunum en okahurð fyrir þeim austari. Herbergi er í vesturhluta hússins og geymsla í austurhluta. Heimildir: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 31.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	ágæt hlutföll en ytri frágangur og breytingar draga úr gildi hvannarlistar
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	geymsluhús sem tengdist verslunarrekstri í Hermannshúsi
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti heildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	veggklæðningu, gluggum og þakklæðningu hefur verið breytt
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	sökkull lélegur og ytra byrði allt

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfisgildis og menningarsögu

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi: Guðmundur Bergsteinsson
Hönnuður: Magnús vert Magnússon

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun:



Ásgarður 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	1922 Húsið var lengt um rúma tvo metra til norðurs árið 1922.	Jón Jónsson , Forsmiður
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti		
Útlit:	Tvílyft Kjallari Inngönguskúr (bíslag) Ris	Tvílyft Inngönguskúr (bíslag) Ris Reykháfur		
Saga	Reykháfur	Útitröppur		

Gamlhús, kaupmannshúsið sem fyrr getur og byggt var 1777, brann haustið 1899 og skemmdist ris þess að vestanverðu og varð um helmingur hússins óíbúðarhæfur. Í gegnum tíðina bjuggu í Gamlhúsi framámenn í verslun og útgerð og verður hér getið þeirra sem tengjast á einn eða annan hátt húsum þeim sem enn standa í Flatey. Sigurður Johnsen keypti Flateyjarverslun 1844 og settist að í Gamlhúsi. Hann kvæntist 1850 Sigríði Ólafsdóttur, laundóttur Brynjólfs Benediktsens. Eftir að Sigurður féll frá 1870 komst Flateyjarverslun í eigu annarra en madame Johnsen bjó áfram í húsinu. Jón Guðmundsson kaupmaður eignaðist Flateyjarverslun 1875 og settist að hjá madame Johnsen og gekk ári síðar að eiga Jófríði dóttur hennar. Þau bjuggu í Gamlhúsi þar til þau fluttu í Jónshús (Vog) nýbyggt árið 1885. Séra Sigurður Jensson vígðist til Flateyjar 1880 og settist að í Gamlhúsi og kvæntist Guðrúnu dóttur madame Johnsen. Þau fluttu í Klausturhóla nýbyggða árið 1900. Eftir að Gamlhús skemmdist af eldi keypti Guðmundur Bergsteinsson (1876-1941) kaupmaður og útgerðarmaður húsið, lét rífa það árið 1907 og notaði viði úr því til að byggja sér íbúðar- og verslunarhúsið Ásgarð. Yfirsmiður hússins var Magnús vert Magnússon í Vertshúsi. Verslunarbúð var innréttuð í norðurhluta hússins, þar sem nú er stásstofa, en meginhluti hússins var íbúð þeirra hjóna Guðmundar og Jónínu Eyjólfsdóttur (1887-1989). Jónína var dóttir Eyjólf Einarssonar Jóhannssonar kaupmanns og útgerðarmanns sem átti Eyjólfshús og Eyjólfspakkhús. Þegar best lét gerði Guðmundur út fjórar seglskútur og rak verslun í Sölubúðinni (Kaupfélagshúsinu eða Vorsölum). Á meðan hann rak verslun í Sölubúðinni var verslunarbúðinni í Ásgarði breytt í stásstofu. Árið 1922 hrundi verð á saltfiski, útgerð og verslun Guðmundar dróst saman. Hann flutti verslunarrekstur úr Sölubúðinni yfir í Ásgarð og lét byggja sölubúð við norðurenda hússins.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	ágæt hlutföll og vel útfært en gluggar efri hæðar kýldir upp undir hakskegg
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	mikivægur hluti verslunarsögu Flateyar
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægt fyrir umhverfi Plássins, myndar „port“ með Vogu inn á torgið
Upprunalegt gildi:	Hátt	nær upprunalegt að utan, lengt um 2 metra til norður 1922
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu tæknilegu ástandi, nýlega klætt með nýju bárujárn og gluggar nýir viðnerðir
Varðveislugildi:	Hátt	vegna gildis fyrir umhverfi, menningarsögu og byggingarlist
Verndarflokkar:		Friðuð hús - fjóluþálur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Þurrkhjallur
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Ásgarðshjallur 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	Hjallurinn var lengri og náði austur að Skansmýri sbr. gaml. ljósmyndir.	
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin úr hraungrýti/grjóti		
Útlit:	Einlyft Ris	Einlyft Ris		

Saga

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	ágæt hlutföll, lítið breyttur
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	einn best varðveitti hjallur í Flatey hvað varðar gerð og smíði
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti heildar með öðrum bakhúsum við Skansmýri
Upprunalegt gildi:	Hátt	lítið breyttur en hefur verið stytur frá upphaflegri gerð
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	klæðning feiskin og fúin

Varðveislugildi: Hátt vegna gerðar, menningarsögu og umhverfis

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Kaupfélag Flateyjar
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Iðnaður
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Skansinn 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni: Timbur, bindingar		Timbur, bindingar	2002 Hjallur byggður 2002 við suðurenda og vinnustofa við norðurenda.	Hjörleifur Stefánsson, Arkitekt
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Rennisúð		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Ris	Portbyggt		
		Ris		
		Viðbygging		

Saga

Byggingarár: Byggt í þremur áföngum; miðhluti hússins, sláturhús, er byggt 1924-1925, suðurendi er hjallur byggður 2002 og norðurendi er bátaskýli og vinnustofa byggður árið 2002.

Hönnuður: Sláturhússins er ókunnur en Hjörleifur Stefánsson arkitekt hannaði viðbyggingarnar við hvorn enda þess.

Breytingar: Þak á sláturhúsi lagt torfi árið 1987.

Kaupfélag Flateyjar lét um árið 1950 byggja bifreiðageymslu fyrir tvö vörubíla norðan við sláturhúsið en hún var rifin 2002.

Norðurendi Skansins er klæddur lóðréttri borðaklæðningu og þak rennisúð. Stórar vörudyr með vængjahurðum eru á vesturhlið, fjórir tveggja rúðu gluggar með miðpóst eru á norðurgafli og tveir fjögra rúðu krosspóstagluggar á austurhlið. Stór þakgluggi er á hvorri þakhlið og einn minni að austanverðu. Sláturhúsið, miðhluti Skanssins, er einlyft timburhús á steinsteyptum sökkli og með lágt rispak. Veggir eru klæddir listapili að vestanverðu en lóðréttri borðaklæðningu og plötum að austanverðu. Torf er á þaki. Þrjár dyr og tveir þriggja rúðu gluggar með tveimur miðpóstum eru á vesturhlið og tveir gluggar á austurhlið. Við suðurgafli sláturhússins er hjallur klæddur lóðréttnum rimum og slagpili. Minna ris er á þaki hjallsins en á hinum húshlutunum tveimur og á því torfþekja.

Heimildir:

Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925. Flateyjarbær, 1925.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	breytingar draga úr heildarmynd hússins, bæði viðbyggingar og efnismeðferð. norðurenda ólokið
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hluti atvinnu- og verslunarsögu staðarins upp úr miðri 20. öld
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti heildar, skil á milli Skannsmýrar og Kaupborgs
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	mikið breytt, þakefni, lenging og hækkun
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	veggir og gluggar meginhúss þarfnast viðgerðar

Varðveislugildi:	Miðlungs	vegna menningarsögu og umhverfis en breytingar draga úr
Verndarflokkar:	Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	



Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun:
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Bjössahjallur 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:				
Útveggir:		Timbur		
Þakgerð:		Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Hlaðin í múr		
Útlit:		Einlyft Ris		

Saga

Yst á sjávarhömrum norðan við Stórapakkhús stendur hjallur, einlyft timburhús með risþak á hlaðinni og steyptri undirstöðu. Veggir eru klæddir slagþili en efsti hluti gaffhlaðs hvorum megin er klæddur láréttum borðum og þak er bárujárnsklætt. Dyr eru á miðjum suðurstaftni og yfir þeim einnar rúðu gluggi.

Heimild: Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 38.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	einfalt og látlaust hús án sérstöðu
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	tengist atvinnuháttum, þarna voru fyrrum fleiri sjóhús
Umhverfisgildi:	Hátt	hluti heildar pakkhúsa og verslunarhúsa upp af Höfninni
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	líklega margendurbyggt
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna menningarsögu og heildar

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Verslun
Núverandi notkun: Þjónusta



Samkomuhúsið 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2007 Húsið gert upp og breytt til veitingareksturs 2007.	
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:		Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft Portbyggt Ris	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Ris Útitröppur Portbyggt		

Saga

Húsið var byggt sem pakkhús og var notað sem slíkt þar til loftskeytastöð tók til starfa í húsinu 1. desember 1918. Loftskeytamastur, 50 metra hátt, var reist þar sem relluturninn stendur nú um stundir en mastrið var stagað niður í steinsteypt akkeri sem enn sjást vel. Loftskeytastöð var rekin í húsinu fram til 1931 og stöðvarstjóri var Guðmundur Jóhannes-son (1894 -1977) loftskeytamaður. Síðan eignaðist Ungmennafélag Flateyjar húsið og í því voru haldnar samkomur og dansleikir. Minjavernd tók við húsinu til viðgerðar og vörslu af Flateyjarhreppi og sumarið 2006 var opnuð í því veitingasala. Samkomuhúsið er einlyft portbyggt timburhús með lágt risþak. Við suðurhlið hússins er anddyri með skúrþak. Stórapakkhús er byggt upp að vesturstafni Samkomuhússins. Húsið stendur á steinhlöðnum og steiptum múrhúðum sökli, veggir eru klæddir strikuðu listapili og þök bárujárni. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; tveir á anddyri, þrír á suðurhlið, þar af einn inn að forstofu í anddyri, tveir á austurstafni og fjórir á norðurhlið. Um glugga eru strikaðir faldar og vatnsbretti að ofan og neðan. Vörudyr með fjalahurðum á okum eru á gaflhlaði og vörugálgi yfir. Útidyr eru á anddyri að austanverðu og fyrir þeim okahurð klædd skásettum panelborðum. Gengið er frá dyrum á svipaðan hátt og gluggum. Fram undan útidyrum eru steinsteyptar tröppur. Inn af dyrum er forstofa og salerni innst að vestanverðu. Veggir í anddyri eru klæddir strikuðum panelborðum en suðurveggur hússins er klæddur listapili og súðin plötuklædd. Úr forstofu er gengið í samkomuhúsið; salur er í eystri hluta þess og leiksvið að vestanverðu, hafið yfir salinn um þrjú þrep, og loft opið upp undir mæni. Endar þverbíta eru ofarlega á veggjum og á þeim skástöðir upp undir sperrur. Togbönd eru um þvert húsið neðst á milli sperra en hanabjálkar ofarlega. Veggir samkomuhússins eru

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	góð hlutföll og vel gert hús
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hefur mikið gildi vegna verslunar-, atvinnu- og menningarsögu eviskenndia
Umhverfisgildi:	Hátt	
Upprunalegt gildi:	Hátt	heldur upprunalegu útliti að utan, viðbyggingar við suðurhlið og vesturafl. breytt að innan - lofthitar farnir
Tæknilegt ástand:	Hátt	í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis, menningarsögu og byggingarlistar

Verndarflokkar: Götumynd - rauður litur á korti / Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Eyjólfur Einar Jóhannsson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Verslun
Núverandi notkun: Þjónusta



Eyjólfspakkhús 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar	2006 Húsinu breytt í sumardvalarstað og hótélrekstur hófst í því árið 2006.	Grétar Markússon og Stefán Örn Stefánsson, Arkitekt
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti	Hlaðin úr hraungrýti/grjóti		
Útlit:	Einlyft Portbyggt Ris	Einlyft Portbyggt Ris Útitröppur		

Saga

Eyjólfur Einar Jóhannsson (1852-1900) kaupmaður og bóndi lét byggja Eyjólfspakkhús. Guðmundur Bergsteinsson (1878-1941) kaupmaður og útgerðarmaður eignaðist húsið síðar og lét breyta því í fiskpurkunarhús. Á síðasta áratug 20. aldar var húsið orðið hrörlegt og tók Minjavernd húsið til viðgerðar og vörslu af Flateyjarhreppi. Húsinu var breytt í sumardvalarstað og árið 2006 tók Hótel Flatey til starfa þar.

Eyjólfspakkhús er einlyft portbyggt timburhús með lágt risþak og stendur á steinhlöðnum sökkli. Veggir eru klæddir strikuðu listapili og þak bárujárn. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; tveir á hvorum stafni og þrír á bakhlið. Efst á veggjum og á gaflhyrnum eru fjöggra rúðu gluggar með miðpóst; þrír á hvorri hlið og tveir á hvorri gaflhyrnu. Á gaflhyrnu að vestanverðu eru vörudyr og gálgi uppi yfir þeim. Fyrir dyrunum eru tvöfaldar vængjahurðir; fjalahurðir á okum að utanverðu og glerjaðar hurðir að innanverðu. Útidyr eru á miðri framhlið og fyrir þeim tvöfaldar vængjahurðir; fjalahurðir á okum að utan og spjaldsettar og glerjaðar hurðir að innanverðu. Trétröppur eru framundan dyrum. Inn af útidyrum er forstofa og gangur, stofa er við vesturgafli, eldhús og borðstofa við norðurhlið, bað í suðausturhorni og stigi við suðurhlið austan megin útidyra. Upp af stiga er gangur, salerni í suðausturhorni, tvö herbergi eru við norðurhlið, kames við suðurhlið og stofa við vesturgafli. Veggir hússins eru klæddir standpili, loft eru borðaklædd á milli bita og súð er standklædd neðan á sperrur, opið er upp undir mæni og skammbitar eru óklæddir.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	góð hutföll, vel hefur tekist til með að fella nýja notkun að húsin
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	vegna verslunar- og atvinnusögu
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti heildar við Kaupborgið
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	gluggum breytt og fjölgað og innra fyrirkomulagi breytt veruleg
Tæknilegt ástand:	Hátt	í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi:	Hátt	vegna umhverfis, menningarsögu og sem dæmi um aðlögun nýrrar notkunar
Verndarflokkar:	Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti	

Fyrsti eigandi: Bárar-Ólafur Guðmundsson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð / Verslun
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Eyjólfsshús 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Pappi	Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin í múr	Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Viðbygging Kjallari	Kvistir Útitröppur Reykháfur Ris		
Saga	Ris -	Inngönguskúr (bíslag) -		

Bárar-Ólafur Guðmundsson og tengdasonur hans Eyjólfur Einar Jóhannsson (1852-1900) létu byggja íbúðar- og verslunarhús árið 1885 sem nú er nefnt Eyjólfsshús. Verslunarfélag Björns Sigurðssonar í Flatey eignaðist húsið 1903 og fluttu þá í það Páll A. S. Nikulásson (1864-1932) verslunarmaður og kona hans Björg Pétursdóttir ljósmóðir og bjuggu þar til 1914. Páll var bókhaldari hjá verslun Péturs Á. Ólafssonar á Patreksfirði 1914-1918 en varð þá bókhaldari hjá Eimskipafélagi Íslands í Reykjavík. Eftir að Páll flutt úr Pálshúsi 1914 var húsinu skipt í tvær íbúðir. Bjuggu Steinn Ágúst Jónsson (1879-1969) verslunarmaður og kona hans Katrín Þórðardóttir (1886-1966) í vesturenda þess.

Austurendinn var leigður út og bjuggu þar m.a. séra Halldór Kristján Kolbeins Eyjólfsson (1893-1964) 1924-1926 og kona hans Lára Ágústa Ólafsdóttir (1898-1973). Í kjallara hússins voru um tíma leigðar út tvær íbúðir. Steinn Ágúst var sparisjóðsstjóri í Sparisjóði Flateyjar og er múraður peningaskápur í kjallara hússins frá þeim rekstri.

Eyjólfsshús er einlyft timburhús með krossreist þak og miðjukvist með skúrþak við framhlið. Húsið stendur á hálfniðurgröfnum kjallara úr hlöðnu grjóti og er efri hluti kjallaraveggja smíðaður úr timbri. Við bakhlið hússins eru tveir bakdyraskúrar með geymslum undir og á þeim eru skúrþök. Veggir, og efri hluti kjallara, eru klæddir bárujárn en bakhlið og skúrar eru klæddir sléttu járn. Þök eru bárujárnsklædd og á mæni eru tveir reykháfar. Á húsinu eru fjöggra rúðu krosspóstagluggar án ramma; fjórir á hvorum stafni, tveir á framhlið og einn á bakhlið og þar er að auki tveggja rúðu gluggi. Efst á gafflhyrnu hvorum megin er þríhyrndur gluggi og annar heldur neðar á gafflhyrnu að vestanverðu. Tveir fjöggra rúðu gluggar eru á kjallara að vestanverðu og

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	reisulegt hús í góðum hlutföllum, mikið eftir af innri gerð hússins, kvistur dreaur miða úr reisu og hvæinaarlist hússins
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	mikilvægt fyrir verslunarsögu, atvinnusögu og menningarlíf eyjaskeggja
Umhverfisgildi:	Hátt	yst húsanna við Kaupborg og afmarkar það til vesturs
Upprunalegt gildi:	Hátt	gluggum og klæðningu hefur verið breytt og þakkvist breytt í stóran miðjukvist sem hó er ekki fyrir miðju húsi
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	búast má við skemmdum undir bárujárn og sléttu járn

Varðveislugildi: Hátt vegna byggingarlistar, umhverfs og menningarsögu

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun:



Sólbakki 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft Ris Reykháfur Viðbygging	Einlyft Kvistir Ris		

Saga

Breytingar: Skúr með skúrpak var við austurgafli hússins og hefur rishæð hússins nýlega verið lengd út yfir skúrinn, kvistir byggðir á húsið og gluggum og veggklæðningu breytt.

Á Bakka stóð torfbærinn Bakkabær og á rústum hans byggði Stefán Stefánsson meðhjálpari timburhús 1903 sem í fyrstu hét Stefánshús. Að Stefáni gengnum bjó þar Viktor Guðnason sem nefndi húsið Sólbakka. Þar var rekið pósthús og símsstöð.

Sólbakki er einlyft timburhús með risþak og kvist hvorum megin með risþak. Húsið stendur á steinsteyptum sökkli, veggir og kvistir eru klæddir slagbili og þak bárujárni. Á húsinu eru fjöggra rúðu krosspóstagluggar; tveir á framhlið, þrír á vesturstafni, einn á norðurhlið og austurstafni. Auk þeirra er á framhlið tveggja rúðu gluggi með þverpóst og á austurstafni tveggja rúðu gluggi með miðpóst. Á hvorum kvisti er stór þríhyrndur gluggi og undir honum tveggja rúðu þvergluggi. Útidyr eru á framhlið austarlega.

Heimildir: Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 208; Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 29.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Lágt	skeytingalausar breytingar á húsinu; gluggum, klæðningu, kvistum og við lendaðu hafa raskað miða unnrúnaleari hvadinaarlist hússins
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hér var rekin póst- og símsstöð um árabíl
Umhverfisgildi:	Hátt	markar aðkomu að þorpinu úr suðri og gnæfir yfir Grýluvog og nágrenni
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	mjög breytt að ytra útliti
Tæknilegt ástand:	Hátt	virðist í ágætu ástandi

Varðveislugildi: Hátt hefur mikið gildi fyrir þorpið og þarf að undirstrika það með

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Friðuð hús - fjóluþlár litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Björn Sigurðsson
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Verslun
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Vorsalir 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:		Bárujárn		
Undirstaða:	Hlaðin í múr	Hlaðin í múr		
Útlit:	Einlyft Portbyggt Inngönguskúr (bíslag)	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Portbyggt		
Saga	Ris	Ris		
	Reykháfur	Reykháfur		

Vorsalir fengu þetta nafn á áttunda áratug 20. aldar af eiganda sínum Guðmundi Páli Ólafssyni. Upphaflega var húsið kallað Sölubúðin en Kaupfélagið á meðan Kaupfélag Flateyjar rak verslun í húsinu um áratuga skeið fram til um 1958. Jón Guðmundsson kaupmaður lést 1888 og tók þá Jófríður ekkja hans við rekstri Flateyjarverslunar, fyrst með hjálp Jakobs Þorsteinssonar faktors, og síðar tók tengdasonur þeirra, Björn Sigurðsson við rekstrinum. Húsið var byggt árið 1895 og var það metið til hússkatts 1896.

Húsið var byggt sem verslunar- og vörugæmsluhús og í því rak Björn Sigurðsson verslun ásamt dönskum kaupsýslumönnum sem stofnuðu með honum árið 1898 stórt útgerðar- og verslunarfyrirtæki, Islandsk Handel og Fiskeri Co. (IHF). Síðar tók Guðmundur Bergsteinsson í Ásgarði við húsinu og rak þar verslun uns Kaupfélag Flateyjar eignaðist húsið eftir að Guðmundur varð að draga úr umsvifum sínum 1922. Eftir að Kaupfélagið varð gjaldþrota komst húsið í eigu Flateyjarhrepps og síðan 1973 í eigu Guðmundar Páls Ólafssonar. Næsta áratug eða svo var unnið að viðgerð hússins og því breytt í íbúðarhús. Verslunarinnrétting á jarðhæð í vesturenda hússins hefur þó verið varðveitt að mestu og húsið heldur upprunalegu útliti.

Heimildir: Þí. Endurskoðun Rev. B III 28b. Skrá um húseignir þær í Barðastrandarsýslu, er settar eru í skatt samkvæmt lögum um hússkatt 14. desember 1877, árið 1895, lýsing hússins skráð 8. og 9. janúar 1896; Húsið er sagt munu vera byggt 1885 í Lbs. 4502 4 to. Jens Hermannsson. Saga Flateyjarhrepps 20. öld. X. Húsin í Flatey, 705; Guðjón Friðriksson. Pétur A. Ólafsson útgerðarmaður. Saga Flateyjarhrepps 20. öld. 225-226. Flateyjarhreppur. Flateyjarhreppur 1999. Mál og dómur í héraðsdóm Flateyjar 2006. 10. 10. 2006.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	í góðum hlutföllum og vel útfært og vandað hús
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	mikilvægt fyrir verslunarsögu Flateyja
Umhverfisgildi:	Hátt	ómissandi hluti umhverfisins við Kaupborg
Upprunalegt gildi:	Hátt	nánast upprunalegt að utan, fyrirkomulagi breytt að innan á vandaðan hátt
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Hátt vegna byggingarstar, umhverfis og mennignarsögu

Verndarflokkar: Friðuð hús - fjólublár litur á korti / Götumynd - rauður litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Bjarni Jónsson
Hönnuður: Jón Ólafsson

Upphafleg notkun: Íbúð
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Vegamót 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Bárujárn	Bárujárn		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft	Einlyft		
	Inngönguskúr (bíslag)	Inngönguskúr (bíslag)		
	Portbyggt	Viðbygging		
	Ris	Ris		
Saga	Reykaháfur	Portbyggt		

Á þessum stað stóð áður húsið Strýta sem flutt var suður á eyjuna 1922. Bjarni Jónsson (1867-1942) bóndi og verkamaður byggði húsið Vegamót og bjó þar með konu sinni Maríu Jósefsdóttur (1871-1951).

Vegamót er einlyft timburhús með risþak og skúrviðbyggingu við norðurhlið og geymsluskúr við austurgafli. Húsið stendur á steinsteyptum sökkli, veggir eru klæddir bárujárni og hornborðum og þök bárujárnsklædd. Reykháfur er við mæni að norðanverðu. Á húsinu eru krosspóstagluggar með fjórum rúðum; einn á norðurhlið og gafflaði að austanverðu, tveir að sunnanverðu auk eins sex rúðu tvícrosspóstaglugga og tveir að vestanverðu. Gluggi með fjögura rúðu ramma er á gafflaði að vestanverðu og á norðurhlið skúrviðbyggingar. Útidyr með tvöföldum hurðum eru á norðurhlið skúrs og aðrar á norðurhlið geymsluskúrs. Lítil geymsluskúr með risþak er norðanvert við húsið.

Inn af dyrum er forstofa, baðherbergi að austanverðu og herbergi í vesturenda. Eldhús er í austurenda hússins, opið upp undir mæni, og stofa í vesturenda og yfir henni svefnloft opið að eldhúsi. Veggir, loft og súð eru klædd strikuðum panelborðum.

Heimildir: Minjastofnun Íslands. Skjalasafn. Drög að húsakönnun í Flatey 1977; Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 211; Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 53.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	prýðilegt alþýðuhús
Menningarsögulegt gildi:	Hátt	hefur mikið gildi sem húsgerð alþýðufólks
Umhverfisgildi:	Hátt	mikilvægur hluti heildar
Upprunalegt gildi:	Miðlungs	mikið breytt að innan, brann að hluta að innan og klætt með nýju efni og herheraiaskinan breytt. athúsa harf strikun á vindskeiðum sem vart
Tæknilegt ástand:	Miðlungs	óvíst en bárujárn er farið að ryðga

Varðveislugildi: Hátt vegna umhverfis, gerðar og menningarsögu

Verndarflokkar: Umsagnarskyld hús - appelsínugulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti / Götmynd - rauður litur á korti

Fyrsti eigandi:
Hönnuður:

Upphafleg notkun: Frístundir/sumarhús
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Sunnuhvoll 2006

Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Mænisþak	Mænisþak		
Þakklæðning:	Bárujárn	Bárujárn		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft Portbyggt Ris Reykháfur	Einlyft Inngönguskúr (bíslag) Portbyggt Ris Reykháfur		
Saga	Inngönguskúr (bíslag)			

Fyrirmynd Sunnuhvols er hús í Stykkishólmi sem Hjörleifur Stefánsson arkitekt hannaði.

Á Brekku, sunnan við húsabyrpinguna við Holustíg, stóð torfbærinn Brekkubær. Jón Jónsson snikkari byggði þar timburhús árið 1928 og nefndi Sunnuhvol. Húsið var rífið upp úr 1970. Þar var byggt nýtt timburhús árið 2005 og nefnt Sunnuhvoll.

Sunnuhvoll er einlyft portbyggt timburhús með risþak og skúrviðbyggingu við norðurhlið. Húsið stendur á steinsteyptri undirstöðu, veggir eru klæddir láréttum strikuðum og plægðum borðum og hornborðum og þök bárujárni. Á húsinu eru sex rúðu gluggar með miðpóst; tveir á suðurhlið og þrír á hvorum stafni. Fjögra rúðu gluggi með miðpóst er á norðurhlið skúrs og útidyr með tvöföldum hurðum á vesturhlið hans.

Í skúrviðbyggingu er forstofa, baðherbergi og kyndiklefi, á jarðhæð er stofa og eldhús. Í risi er framloft upp af stiga og herbergi við hvorn gafl. Veggir hússins eru plötuklæddir að innan.

Heimildir: Gyða Steinsdóttir. Viðtal 2006; Þorsteinn Jónsson. Eylenda I, 211; Guðmundur L. Hafsteinsson. Byggða- og húsakönnun 2006, 29.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Hátt	góð hlutföll og hús ágætlega útfært sem gamalt hús vegna tillits við eldri hvaað.
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	hefur ekki sérstakt gildi fyrir menningarsögu
Umhverfisgildi:	Hátt	afmarkar byggðina til suðurs og sést vel að
Upprunalegt gildi:	Hátt	nýtt hús
Tæknilegt ástand:	Hátt	í góðu ástandi

Varðveislugildi: Miðlungs vegna ásyndar á byggðina og sem hluti gömlu byggðarinnar

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti

Fyrsti eigandi: Þorsteinn Bergsson
Hönnuður: Grétar Markússon og Stefán Örn Stefánsson

Upphafleg notkun: Geymsla
Núverandi notkun: Frístundir/sumarhús



Gerð húss:	Upphafleg:	Núverandi:	Helstu breytingar:	Hönnuðir breytinga:
Byggingarefni:	Timbur, bindingar	Timbur, bindingar		
Útveggir:	Timbur	Timbur		
Þakgerð:	Einhalla (skúrpak)	Einhalla (skúrpak)		
Þakklæðning:	Torf	Torf		
Undirstaða:	Steinsteypt	Steinsteypt		
Útlit:	Einlyft Reykháfur	Einlyft Reykháfur		

Saga

Geymsluskúr með kyndiklefa er norðan við skólahúsið. Veggir eru klæddir slagpili og á skúrnum er torflagt skúrpak.

Varðveislumat:

Listrænt gildi / Byggingarlist:	Miðlungs	ágætt hús sem fellur þó ekki sérlega vel að skólahúsinu
Menningarsögulegt gildi:	Miðlungs	hefur ekki sérstakt gildi
Umhverfisgildi:	Miðlungs	hluti heildar en dregur úr heildaráhrifum skólahússins
Upprunalegt gildi:	Hátt	nýtt hús
Tæknilegt ástand:	Hátt	í mjög góðu ástandi

Varðveislugildi: Miðlungs hefur ekki sérstakt gildi

Verndarflokkar: Varðveisluverð heild - gulur litur á korti / Verndarsvæði í byggð - grænn litur á korti